



CONDITION REPORT

2018 Renault Clio IV Diesel Fase II 1.5 dCi Limited 90HP
Hatchback

2018 | 130059 KM | Manual | DIESELMOTOR | 90 hp

3

Grade
Manheim

55-VH-44

Engine Size	1461 cm3
Seats	5
Number of Doors	5
Body Style	Hatchback
Body Colour	Branco
HP	90 hp
VIN	VF15RKJ0A60582211
Technical Inspection	
DUA	Yes
Registration Date	28-08-2018
Last Service Date	Aos 30.955kms a 22.04.2019



2ª CHAVE



ONDERHOUDSBOEKJE



VAT



Sold as Seen



MANHEIM
Auction Services
COX AUTOMOTIVE



Condition Info

Sold as Seen	No
MOTOR	Good
Transmission	Good
Suspension	Good
Brakes	Good
Clutch	Good
Gearbox	Good
Steering	Good

Equipment

AC MANUAL
GPS
LICHTMETALEN VELGEN
LED DIURNOS PRESENÇA
ONDERHOUDSBOEKJE

Public Notes

VIATURA COM PUBLICIDADE
CUSTO AVERBAMENTO 70€
APROXIMADAMENTE 45 DIAS
IPO ATE 28-08-2024

Inspection

Location	Lisboa
Auction Centre	Lisboa

Damage Assesment



Damage Detail : Porta_detrás_ilharga-esquerda
Damage Type : Raspado +mossas
Damage Size : Ver Imagem



Damage Detail : Pára-choques_traseiro
Damage Type : Raspado
Damage Size : Ver Imagem



Damage Detail : Pára-choques_traseiro
Damage Type : Raspado
Damage Size : Ver Imagem



Damage Detail : Porta_detrás_ilharga-direita
Damage Type : Raspado +mossas
Damage Size : Ver Imagem



Damage Detail : Jante_frente_esquerda
Damage Type : Raspada
Damage Size : Ver Imagem



Damage Detail : Jante_detrás_esquerda
Damage Type : Raspada
Damage Size : Ver Imagem



Damage Detail : Jante_traseira_direita
Damage Type : Raspada
Damage Size : Ver Imagem



Damage Detail : Jante_frente_direita
Damage Type : Raspada
Damage Size : Ver Imagem



Damage Detail : Habitáculo
Damage Type : C/ desgaste
Damage Size : Ver Imagem



Damage Detail : Habitáculo
Damage Type : C/ desgaste
Damage Size : Ver Imagem