



CONDITION REPORT

2021 Nissan E-NV200 E-NV200 FURGON 5P 40 KWH
COMFORT 109CV

2021 | 29977 KM | auto | | 109 hp

Informações Vendedor

1758LRH

Cilindradas	1998 cm3
Lugares	-
Nº Portas	5
Carroceria	-
Cor	BLANCO
CV	109 hp
VIN	VSKYAAME0U0623792

Inspeção Técnica

DUA	Não
Ano Modelo	22/06/2021
Última Revisão	-



2ª CHAVE




LIVRO DE REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

CALCULA TU TRANSPORTE

Localização

Madrid-ES249

Local

Madrid

Dados Inspeção


Localização

Madrid-ES249

Local

Madrid

Fotos Detalhadas



Detalhe : -

Tipo : -

Ampliar imagem : -