



CONDITION REPORT

2023 BMW iX xDrive40 (I20) iX xDrive40 (I20) 220CV

2023 | 14485 KM | auto | electric | 220 kw

Informações Vendedor



 **MANHEIM**
Auction Services
COX AUTOMOTIVE

3669MKR

Cilindradas	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroceria	-
Cor	black
CV	220 kw
VIN	WBY11CF090CN59442


Inspeção Técnica

DUA	Não
Ano Modelo	29/09/2023
Última Revisão	-

 2ª CHAVE

 LIVRO DE REVISÕES

 IVA

 Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE
GESTORIA
EQUIPAMIENTO:
;
ACC.CONF ; ASI.CAL ; ASI.VENT ;
ASI.VENT ; Park Assist. ; ASIST.LUZ
CARRET. ; CARGA.RAP. ; Clima.4 zonas
; Driv.Asist. ; HIFI H/K ; Luz láser ;
PAQ.innov. ; TECHO PAN

Localização
Local


Madrid-ES34
Madrid

Dados Inspeção


Localização
Local

Madrid-ES34
Madrid


Fotos Detalhadas



Detalhe :-
Tipo :-
Ampliar imagem :-




Detalhe :-
Tipo :-
Ampliar imagem :-




Detalhe :-
Tipo :-
Ampliar imagem :-




Detalhe :-
Tipo :-
Ampliar imagem :-




Detalhe :-
Tipo :-
Ampliar imagem :-




Detalhe :-
Tipo :-
Ampliar imagem :-




Detalhe :-
Tipo :-
Ampliar imagem :-




Detalhe :-
Tipo :-
Ampliar imagem :-




Detalhe :-
Tipo :-
Ampliar imagem :-




Detalhe :-
Tipo :-
Ampliar imagem :-




Detalhe :-
Tipo :-
Ampliar imagem :-




Detalhe :-
Tipo :-
Ampliar imagem :-



Detalhe :-
Tipo :-
Ampliar imagem :-




Detalhe :-
Tipo :-
Ampliar imagem :-




Detalhe :-
Tipo :-
Ampliar imagem :-




Detalhe :-
Tipo :-
Ampliar imagem :-



Detalhe :-
Tipo :-
Ampliar imagem :-



Detalhe :-
Tipo :-
Ampliar imagem :-



Detalhe :-
Tipo :-
Ampliar imagem :-