



CONDITION REPORT

2020 BMW X7 xDrive30d (G07) X7 xDrive30d (G07) 195CV

2020 | 101319 KM | auto | Diesel | 195 kw

Informações Vendedor



0584LJT

Cilindradas	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroceria	-
Cor	Sophistograu, efecto brillo metalizado
CV	195 kw
VIN	WBACW810809D41313
Inspeção Técnica	
DUA	Não
Ano Modelo	08/09/2020
Última Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO DE REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT

EQUIPAMIENTO:

ASI.CAL ; ASI.DEP ; ASI.DEP ; Park
Assist. ; ASIST.LUZ CARRET. ; AUT ;
Driv.Asist. ; Enganche remolque ; HIFI H/K
; HUD ; Luz láser ; PAQ.innov. ; SCA

Localização -
Local Madrid

Dados Inspeção

Localização -
Local Madrid

Fotos Detalhadas




Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -




Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -




Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -




Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -




Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -




Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -




Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -




Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -




Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -




Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -




Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -