



CONDITION REPORT

2019 Mini Cooper S E All4 (F60) Cooper S E All4 (F60) 165CV

2019 | 140510 KM | auto | Gasolina | 165 kw

Informações Vendedor



 **MANHEIM**
Auction Services
COX AUTOMOTIVE

4511LCW

Cilindradas	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroceria	-
Cor	Melting Silver
CV	165 kw
VIN	WMWYU710403L61113

Inspeção Técnica

DUA	Não
Ano Modelo	28/11/2019
Última Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO DE REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



















Equipamento	Notas Públicas	Dados Inspeção	
	POSIBILIDAD EXTRAVIO FT EQUIPAMIENTO: ACC.CONF ; ASI.DEP ; ASI.DEP ; ASIST.APARC ; AUT ; CAM.TRAS* ; CC ; LED ; NAV* ; PDC ; Perform.Ctrl	Localização Local	Madrid Madrid

Dados Inspeção

Localização	Madrid
Local	Madrid

Fotos Detalhadas

			
Detalhe : - Tipo : - Ampliar imagem : -	Detalhe : - Tipo : - Ampliar imagem : -	Detalhe : - Tipo : - Ampliar imagem : -	Detalhe : - Tipo : - Ampliar imagem : -
			
Detalhe : - Tipo : - Ampliar imagem : -	Detalhe : - Tipo : - Ampliar imagem : -	Detalhe : - Tipo : - Ampliar imagem : -	Detalhe : - Tipo : - Ampliar imagem : -
			
Detalhe : - Tipo : - Ampliar imagem : -	Detalhe : - Tipo : - Ampliar imagem : -	Detalhe : - Tipo : - Ampliar imagem : -	Detalhe : - Tipo : - Ampliar imagem : -
			
Detalhe : - Tipo : - Ampliar imagem : -	Detalhe : - Tipo : - Ampliar imagem : -	Detalhe : - Tipo : - Ampliar imagem : -	Detalhe : - Tipo : - Ampliar imagem : -
			
Detalhe : - Tipo : - Ampliar imagem : -			