



CONDITION REPORT

2019 Citroen BERLINGO (FURGON) BERLINGO (FURGON)
1.5 BLUEHDI 56KW TALLA M CONTROL 76CV

2019 | 95738 KM | Manual | Diesel | 76 hp

Informações Vendedor



6375KZJ

Cilindradas	1499 cm3
Lugares	-
Nº Portas	3
Carroceria	-
Cor	BLANCO
CV	76 hp
VIN	VR7EFBHWBKN516221
Inspeção Técnica	
DUA	Não
Ano Modelo	30/08/2019
Última Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO DE REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção


IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Técnico) PARA MÁS FOTOS + COMPROBAR POSIBLES DAÑOS + INFORMACIÓN ADICIONAL

Localização -
Local Madrid


Dados Inspeção

Localização -
Local Madrid

Fotos Detalhadas



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -