



# CONDITION REPORT

2019 OPEL COMBO COMBO 1.6 TD 74KW EXPRESS 650KG  
S/S SWB 100CV

2019 | 40937 KM | Manual | Diesel | 100 hp

Informações Vendedor



**2096LDB**

Cilindradas	1560 cm3
Lugares	-
Nº Portas	3
Carroceria	-
Cor	BLANCO
CV	100 hp
VIN	W0VEFYHYCLN500716
Inspeção Técnica	
DUA	Não
Ano Modelo	05/12/2019
Última Revisão	-

- 2ª CHAVE
- LIVRO DE REVISÕES
- IVA
- Vendido no estado e uso em que se encontra



## Equipamento

## Notas Públicas

## Dados Inspeção

[CALCULA TU TRANSPORTE](https://www.manheimtransportatucoche.es/es/transportes/manheim)


Localização: -  
Local: Madrid

## Dados Inspeção

Localização: -  
Local: Madrid

## Fotos Detalhadas


---



**Detalhe** : -

**Tipo** : -


**Ampliar imagem** : -



**Detalhe** : -

**Tipo** : -

**Ampliar imagem** : -



**Detalhe** : -

**Tipo** : -

**Ampliar imagem** : -