



CONDITION REPORT

2020 IVECO DAILY 35S 14N V 3520L/H2 12 M3
CNG+++Vehiculo con algun 136CV

2020 | 89857 KM | Manual | Gasolina | 136 hp

Informações Vendedor



9956LKY

Cilindradas	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroceria	-
Cor	lc 334 blanco sólido
CV	136 hp
VIN	ZCFCM35A905369925

Inspeção Técnica

DUA	Não
Ano Modelo	16/11/2020
Última Revisão	-



2ª CHAVE





LIVRO DE REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Técnico) PARA COMPROBAR
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN
ADICIONAL

Dados Inspeção

Localização -
Local Madrid


Dados Inspeção

Localização -
Local Madrid


Fotos Detalhadas



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -




Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -




Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -




Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -




Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -




Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -




Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -




Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -




Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -