



CONDITION REPORT

2020 Peugeot 3008 3008 1,5 BLUEHDI 96KW S&S ALLURE
96CV

2020 | 95167 KM | Manual | Diesel | 96 kw

Informações Vendedor



5748LLS

Cilindradas	1499 cm3
Lugares	-
Nº Portas	5
Carroceria	-
Cor	- GRIS ARTENSE
CV	96 kw
VIN	VF3MCYHZJLS246000
Inspeção Técnica	
DUA	Não
Ano Modelo	18/12/2020
Última Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO DE REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Técnico) PARA MÁS FOTOS + COMPROBAR POSIBLES DAÑOS + INFORMACIÓN ADICIONAL

Localização

-


Local

Madrid

Dados Inspeção

Localização -
Local Madrid

Fotos Detalhadas



Detalhe : -

Tipo : -

Ampliar imagem : -