



CONDITION REPORT

2019 Citroen BERLINGO (FURGON) BERLINGO (FURGON)
1,5 BLUEHDI 75KW S&S TALLA M DRI 75CV

2019 | 124367 KM | Manual | Diesel | 75 kw

Informações Vendedor



7690LCT

Cilindradas	1499 cm3
Lugares	-
Nº Portas	4
Carroceria	-
Cor	GEN0002 - BLANCO
CV	75 kw
VIN	VR7EFYHYCKN561996
Inspeção Técnica	
DUA	Não
Ano Modelo	27/11/2019
Última Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO DE REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Técnico) PARA MÁS FOTOS + COMPROBAR POSIBLES DAÑOS + INFORMACIÓN ADICIONAL

Localização -
Local Madrid

Dados Inspeção

Localização -
Local Madrid

Fotos Detalhadas



Detalhe : -

Tipo : -

Ampliar imagem : -