



CONDITION REPORT

2022 Peugeot 2008 2008 1.5 BLUEHDI 81KW S&S ACTIVE
PACK 110CV

2022 | 101187 KM | Manual | Diesel | 110 hp

Informações Vendedor



5397LZN

Cilindradas	1499 cm3
Lugares	-
Nº Portas	5
Carroceria	-
Cor	GEN0002 - BLANCO
CV	110 hp
VIN	VR3UDYHSKNJ692456
Inspeção Técnica	
DUA	Não
Ano Modelo	29/07/2022
Última Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO DE REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Técnico) PARA MÁS FOTOS + COMPROBAR POSIBLES DAÑOS + INFORMACIÓN ADICIONAL


Localização
Local

Madrid
Madrid


Dados Inspeção

Localização Madrid
Local Madrid

Fotos Detalhadas



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -