



CONDITION REPORT

2021 TOYOTA PROACE PROACE 1.5D 100CV GX 1PL 2PT L1 CV

2021 | 86654 KM | Manual | Diesel |

Informações Vendedor



4530LSW

| | |
|------------------|-------------------|
| Cilindradas | 1499 cm3 |
| Lugares | - |
| Nº Portas | 4 |
| Carroceria | - |
| Cor | - BLANCO ARCTIC |
| CV | - |
| VIN | YARVBYHRKGZ005057 |
| Inspeção Técnica | |
| DUA | Não |
| Ano Modelo | 17/09/2021 |
| Última Revisão | - |



2ª CHAVE




LIVRO DE REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Técnico) PARA MÁS FOTOS + COMPROBAR POSIBLES DAÑOS + INFORMACIÓN ADICIONAL

| | |
|-------------|--------|
| Localização | Madrid |
| Local | Madrid |

Dados Inspeção

| | |
|-------------|--------|
| Localização | Madrid |
| Local | Madrid |

Fotos Detalhadas



Detalhe : -

Tipo : -

Ampliar imagem : -