



CONDITION REPORT

2021 TOYOTA PROACE PROACE 1.5D 100CV GX 1PL 2PT L1 102CV

2021 | 102814 KM | Manual | Diesel | 102 hp

Informações Vendedor



4528LSW

Cilindradas	1499 cm3
Lugares	-
Nº Portas	4
Carroceria	-
Cor	BLANCO ARCTIC
CV	102 hp
VIN	YARVBYHRKGZ003676
Inspeção Técnica	
DUA	Não
Ano Modelo	17/09/2021
Última Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO DE REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

[CALCULA TU TRANSPORTE](https://www.manheimtransportatucoche.es/es/transportes/manheim)

Localização

Local

-

Madrid

Dados Inspeção

Localização

-

Local

Madrid

Fotos Detalhadas



Detalhe : -

Tipo : -

Ampliar imagem : -