



CONDITION REPORT

2019 BMW X1 X1 SDRIVE18DA BUSINESS(CAM) 150CV

2019 | 148215 KM | Manual | Diesel | 150 hp

Informações Vendedor



3898KTN

Cilindradas	1995 cm3
Lugares	-
Nº Portas	5
Carroceria	-
Cor	BLANCO
CV	150 hp
VIN	WBAJH51090EK97326
Inspeção Técnica	
DUA	Não
Ano Modelo	13/02/2019
Última Revisão	-

- 2º CHAVE
- LIVRO DE REVISÕES
- IVA
- Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

<https://www.manheimtransportatucoche.es/es/transportes/manheim> **Localização** Madrid **Local** Madrid

Dados Inspeção

Localização Madrid
Local Madrid

Fotos Detalhadas



Detalhe : -

Tipo : -

Ampliar imagem : -