



CONDITION REPORT

2020 HYUNDAI TUCSON TUCSON (O)1.6 CRDI 85KW 48V SLE 2WD 116CV

2020 | 149742 KM | Manual | Diesel | 116 hp

Informações Vendedor



9313LGK

Cilindradas	1598 cm3
Lugares	-
Nº Portas	5
Carroceria	-
Cor	MICRON GREY
CV	116 hp
VIN	TMAJ3817ALJ980915
Inspeção Técnica	
DUA	Não
Ano Modelo	22/05/2020
Última Revisão	-

- 2ª CHAVE
- LIVRO DE REVISÕES
- IVA
- Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

[Localização](https://www.manheimtransportatucoche.es/es/transportes/manheim) -
[Local](https://www.manheimtransportatucoche.es/es/transportes/manheim) Madrid

Dados Inspeção

Localização -
Local Madrid

Fotos Detalhadas



Detalhe : -

Tipo : -

Ampliar imagem : -