



CONDITION REPORT

2024 BMW 330e xDrive Touring (G21) 330e xDrive Touring (G21) 215CV

2024 | 17142 KM | auto | Gasolina | 215 kw

Informações Vendedor



7188MSX

Cilindradas	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroceria	-
Cor	M Portimao Blue metallic
CV	215 kw
VIN	WBA71CY090FT57589
Inspeção Técnica	
DUA	Não
Ano Modelo	11/07/2024
Última Revisão	-



2ª CHAVE




LIVRO DE REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE
GESTORIA
<a
href="http://soportemanheim.es/E/7188MSX.htm"
target="_blank">CLICK AQUÍ PARA VER
EL EQUIPAMIENTO
COMPLETO

Localização -
Local Madrid


Dados Inspeção

Localização -
Local Madrid

Fotos Detalhadas




Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -




Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -




Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -




Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -




Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -




Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -




Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -