



CONDITION REPORT

2020 DS DS 3 CROSSBACK BlueHdi 73 kW Manual SO CHIC
100CV

2020 | 88905 KM | Manual | Diesel | 100 hp

Informações Vendedor



0664LLG

Cilindradas	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroceria	-
Cor	Blanco
CV	100 hp
VIN	VR1UCYHYJLW024257
Inspeção Técnica	
DUA	Não
Ano Modelo	26/11/2020
Última Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO DE REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento	Notas Públicas	Dados Inspeção
	IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Tecnico) PARA COMPROBAR POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN ADICIONAL	Localização Local - Madrid

Dados Inspeção
Localização Local - Madrid

Fotos Detalhadas



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -