



CONDITION REPORT

2020 Jaguar E-PACE 2 E-PACE 2.0D 110kW CV

2020 | 123823 KM | Manual | Diesel |

Informações Vendedor



3253LGC

Cilindradas	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroceria	-
Cor	-
CV	-
VIN	SADFB2DN1L1Z82937
Inspeção Técnica	
DUA	Não
Ano Modelo	09/03/2020
Última Revisão	-



2ª CHAVE




LIVRO DE REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Técnico) PARA COMPROBAR POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN ADICIONAL


Localização
Local

Madrid
Madrid

Dados Inspeção

Localização Madrid
Local Madrid


Fotos Detalhadas



Detalhe : -

Tipo : -

Ampliar imagem : -



Detalhe : -

Tipo : -

Ampliar imagem : -