



CONDITION REPORT

2023 DS DS 7 DS 7 BlueHDi 130 Automático PERFORMANCE
CV

2023 | 30335 KM | auto | Diesel |

Informações Vendedor



4698MLC

Cilindradas	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroceria	-
Cor	-
CV	-
VIN	VR1JCYHZUPY633359
Inspeção Técnica	
DUA	Não
Ano Modelo	26/10/2023
Última Revisão	-



2ª CHAVE




LIVRO DE REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Técnico) PARA COMPROBAR POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN ADICIONAL


Localização Local

-
Madrid

Dados Inspeção

Localização Local -
Madrid

Fotos Detalhadas



Detalhe : -

Tipo : -

Ampliar imagem : -