



CONDITION REPORT

2018 Nissan E-NV200 Furgón 4p 40 kWh PROFESIONAL
furgón 80KW (109CV) 4 CV

2018 | 33562 KM | auto | |

Informações Vendedor



6690KSM

Cilindradas	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroceria	-
Cor	Blanco
CV	-
VIN	VSKHAAME0U0604769
Inspeção Técnica	
DUA	Não
Ano Modelo	26/12/2018
Última Revisão	-



2ª CHAVE




LIVRO DE REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Técnico) PARA MÁS FOTOS + COMPROBAR POSIBLES DAÑOS + INFORMACIÓN ADICIONAL

Localização -
Local Madrid

Dados Inspeção

Localização -
Local Madrid

Fotos Detalhadas



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -