




CONDITION REPORT

2020 Mini Cooper 5-puertas (F55) Cooper 5-puertas (F55)
100CV

2020 | 73753 KM | Manual | Gasolina | 100 kw

Informações Vendedor



3796LJN

Cilindradas	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroceria	-
Cor	Starlight Blue
CV	100 kw
VIN	WMWXU710302M22209
Inspeção Técnica	
DUA	Não
Ano Modelo	28/08/2020
Última Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO DE REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra

Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção


DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE
GESTORIA
EQUIPAMIENTO:
;
ACC.CONF ; CC ; LED ; NAV* ; PDC* ;
Pepper

Localização	-
Local	Madrid

Dados Inspeção

Localização	-
Local	Madrid

Fotos Detalhadas



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -