



CONDITION REPORT

2020 BMW X1 xDrive25e (F48) X1 xDrive25e (F48) 162CV

2020 | 79147 KM | auto | Gasolina | 162 kw

Informações Vendedor



5061LLW

| | |
|------------------|-------------------|
| Cilindradas | - |
| Lugares | - |
| Nº Portas | - |
| Carroceria | - |
| Cor | black |
| CV | 162 kw |
| VIN | WBA71AB0505S72980 |
| Inspeção Técnica | |
| DUA | Não |
| Ano Modelo | 23/12/2020 |
| Última Revisão | - |



2ª CHAVE




LIVRO DE REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção


DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE
GESTORIA
<a
href="http://soportemanheim.es/E/5061LLW.htm"
target="_blank">CLICK AQUÍ PARA VER
EL EQUIPAMIENTO
COMPLETO

Localização -
Local Madrid


Dados Inspeção

Localização -
Local Madrid


Fotos Detalhadas




Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -




Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -