



CONDITION REPORT

2020 BMW X6 xDrive30d (G06) X6 xDrive30d (G06) 210CV

2020 | 113728 KM | auto | Diesel | 210 kw

Informações Vendedor



7365LKK

Cilindradas	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroceria	-
Cor	Manhattan metalizado
CV	210 kw
VIN	WBAGT810909D94919

Inspeção Técnica

DUA	Não
Ano Modelo	16/10/2020
Última Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO DE REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE
GESTORIA
<a
href="http://soportemanheim.es/E/7365LKK.htm"
target="_blank">CLICK AQUÍ PARA VER
EL EQUIPAMIENTO
COMPLETO

Localização -
Local Madrid


Dados Inspeção

Localização -
Local Madrid

Fotos Detalhadas




Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -




Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -




Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -




Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -