



# CONDITION REPORT

2020 BMW BMW i3 (I01) BMW i3 (I01) 125CV

2020 | 85093 KM | auto | electric | 125 kw

Informações Vendedor



**8033LJT**

Cilindradas	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroceria	-
Cor	Mineralgrau con detalles BMW i Blau
CV	125 kw
VIN	WBY8P210807F69647
Inspeção Técnica	
DUA	Não
Ano Modelo	10/09/2020
Última Revisão	-



2ª CHAVE




LIVRO DE REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



## Equipamento

## Notas Públicas

## Dados Inspeção

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE  
GESTORIA<BR><a  
href="http://soportemanheim.es/E/8033LJT.htm"  
target="\_blank">CLICK AQUÍ PARA VER  
EL EQUIPAMIENTO  
COMPLETO</a><br>

**Localização** -  
**Local** Madrid

## Dados Inspeção

**Localização** -  
**Local** Madrid

## Fotos Detalhadas




**Detalhe** : -  
**Tipo** : -  
**Ampliar imagem** : -



**Detalhe** : -  
**Tipo** : -  
**Ampliar imagem** : -




**Detalhe** : -  
**Tipo** : -  
**Ampliar imagem** : -




**Detalhe** : -  
**Tipo** : -  
**Ampliar imagem** : -




**Detalhe** : -  
**Tipo** : -  
**Ampliar imagem** : -




**Detalhe** : -  
**Tipo** : -  
**Ampliar imagem** : -




**Detalhe** : -  
**Tipo** : -  
**Ampliar imagem** : -



**Detalhe** : -  
**Tipo** : -  
**Ampliar imagem** : -



**Detalhe** : -  
**Tipo** : -  
**Ampliar imagem** : -



**Detalhe** : -  
**Tipo** : -  
**Ampliar imagem** : -



**Detalhe** : -  
**Tipo** : -  
**Ampliar imagem** : -