



CONDITION REPORT

2019 DS DS 3 CROSSBACK BlueHDi 73 kW Manual SO CHIC
100CV

2019 | 88993 KM | Manual | Diesel | 100 hp

Informações Vendedor



2501LDH

Cilindradas	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroceria	-
Cor	Blanco
CV	100 hp
VIN	VR1UCYHYJKW132739

Inspeção Técnica

DUA	Não
Ano Modelo	19/12/2019
Última Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO DE REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Técnico) PARA COMPROBAR
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN
ADICIONAL

Localização

Madrid

Local

Madrid

Dados Inspeção


Localização

Madrid

Local

Madrid

Fotos Detalhadas



Detalhe : -

Tipo : -

Ampliar imagem : -