



CONDITION REPORT

2019 BMW X6 M50d 381CV

2019 | 1 KM | auto | Diesel | 381 hp

Informações Vendedor



6758KVX

Cilindradas	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroceria	-
Cor	black
CV	381 hp
VIN	WBAKV61060LE49824
Inspeção Técnica	
DUA	Não
Ano Modelo	29/03/2019
Última Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO DE REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Técnico) PARA COMPROBAR POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN ADICIONAL

Localização
Local

Madrid
Madrid


Dados Inspeção

Localização Madrid
Local Madrid

Fotos Detalhadas



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -




Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -