



CONDITION REPORT

2018 Citroen Berlingo (O) Multispace LIVE Edit.BlueHDI
74KW (100CV 100CV)

2018 | 141074 KM | Manual | Diesel | 100 hp

Informações Vendedor



6475KSH

Cilindradas	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroceria	-
Cor	Blanco
CV	100 hp
VIN	VF77JBHY6JJ763890
Inspeção Técnica	
DUA	Não
Ano Modelo	18/12/2018
Última Revisão	-



2ª CHAVE




LIVRO DE REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Técnico) PARA COMPROBAR POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN ADICIONAL


Localização
Local

Madrid
Madrid

Dados Inspeção

Localização Madrid
Local Madrid

Fotos Detalhadas



Detalhe : -

Tipo : -

Ampliar imagem : -