



CONDITION REPORT

2019 Ford Transit Courier Kombi 1.0 EcoBoost 75kW Trend
100CV

2019 | 1 KM | Manual | Gasolina | 100 hp

Informações Vendedor



4672KYP

Cilindradas	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroceria	-
Cor	Blanco
CV	100 hp
VIN	WF0NXXTACNKL64327
Inspeção Técnica	
DUA	Não
Ano Modelo	03/07/2019
Última Revisão	-



2ª CHAVE




LIVRO DE REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Técnico) PARA COMPROBAR POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN ADICIONAL

Localização
Local

Madrid
Madrid


Dados Inspeção

Localização Madrid
Local Madrid

Fotos Detalhadas



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -




Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -