



CONDITION REPORT

2019 DS DS 7 CROSSBACK BlueHDi 132kW (180CV) Auto.
PERF.LINE todoterreno CV

2019 | 85567 KM | auto | Diesel |

Informações Vendedor



4450LCW

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Cilindradas | - |
| Lugares | - |
| Nº Portas | - |
| Carroceria | - |
| Cor | Gris Artense (metalizado) - M0F4 |
| CV | - |
| VIN | VR1JJEHZRKY178433 |
| Inspeção Técnica | |
| DUA | Não |
| Ano Modelo | 28/11/2019 |
| Última Revisão | - |



2ª CHAVE




LIVRO DE REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Técnico) PARA MÁS FOTOS +
COMPROBAR POSIBLES DAÑOS +
INFORMACIÓN ADICIONAL

Localização -
Local Madrid

Dados Inspeção

Localização -
Local Madrid

Fotos Detalhadas



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -