



## CONDITION REPORT

2020 DS DS 7 CROSSBACK BlueHDi DE 96kW (130CV)  
PERFORMANCE LINE todoterre CV

2020 | 77831 KM | Manual | Diesel |

Informações Vendedor



**2848LDX**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cilindradas      | -                      |
| Lugares          | -                      |
| Nº Portas        | -                      |
| Carroceria       | -                      |
| Cor              | Blanco Banquise - P0WP |
| CV               | -                      |
| VIN              | VR1JCYHZJKY225213      |
| Inspeção Técnica |                        |
| DUA              | Não                    |
| Ano Modelo       | 17/01/2020             |
| Última Revisão   | -                      |



2ª CHAVE



LIVRO DE REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Tecnico) PARA MÁS FOTOS + COMPROBAR POSIBLES DAÑOS + INFORMACIÓN ADICIONAL

|             |        |
|-------------|--------|
| Localização | -      |
| Local       | Madrid |

Dados Inspeção

|             |        |
|-------------|--------|
| Localização | -      |
| Local       | Madrid |

Fotos Detalhadas



Detalhe : -  
Tipo : -  
Ampliar imagem : -