



CONDITION REPORT

2021 Peugeot 3008 Peugeot 3008 1.5 BlueHDi 96kW S&S
Allure Pack EAT8 CV

2021 | 118035 KM | auto | Diesel |

Informações Vendedor



5903LVL

Cilindradas	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroceria	-
Cor	Blanco Nacarado (3 capas)
CV	-
VIN	VF3MCYHZUMS250638
Inspeção Técnica	
DUA	Não
Ano Modelo	21/12/2021
Última Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO DE REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Técnico) PARA MÁS FOTOS +
COMPROBAR POSIBLES DAÑOS +
INFORMACIÓN ADICIONAL

Localização -
Local Madrid

Dados Inspeção

Localização -
Local Madrid

Fotos Detalhadas



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -