



CONDITION REPORT

2019 Peugeot PARTNER Furgon Confort L1 1.6 BlueHDi
55KW (75) 75CV

2019 | 1 KM | Manual | Diesel | 75 hp

Informações Vendedor



7334KWN

Cilindradas	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroceria	-
Cor	Blanco
CV	75 hp
VIN	VF37ABHW6JJ761842
Inspeção Técnica	
DUA	Não
Ano Modelo	29/04/2019
Última Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO DE REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Técnico) PARA COMPROBAR
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN
ADICIONAL

Localização

Madrid

Local

Madrid

Dados Inspeção


Localização

Madrid

Local

Madrid

Fotos Detalhadas



Detalhe : -

Tipo : -

Ampliar imagem : -