



# CONDITION REPORT

2019 DS DS 3 CROSSBACK BlueHDi 73 kW Manual SO CHIC  
100CV

2019 | 1 KM | Manual | Diesel | 100 hp

Informações Vendedor



**5680LDH**

Cilindradas	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroceria	-
Cor	Blanco banquise
CV	100 hp
VIN	VR1UCYHYJKW134743
Inspeção Técnica	
DUA	Não
Ano Modelo	19/12/2019
Última Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO DE REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



### Equipamento

### Notas Públicas

### Dados Inspeção

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Técnico) PARA COMPROBAR POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN ADICIONAL

<b>Localização</b>	Madrid
<b>Local</b>	Madrid

### Dados Inspeção

<b>Localização</b>	Madrid
<b>Local</b>	Madrid

### Fotos Detalhadas



Detalhe : -

Tipo : -

Ampliar imagem : -