



CONDITION REPORT

2023 TOYOTA PROACE PROACE 1.5D 100CV GX PLUS 1PL
2PT L1 102CV

2023 | 58162 KM | Manual | Diesel | 102 hp

Informações Vendedor

3240MFJ

Cilindradas	1499 cm3
Lugares	-
Nº Portas	4
Carroceria	-
Cor	-
CV	102 hp
VIN	YARVBYHRMGZ246746
Inspeção Técnica	
DUA	Não
Ano Modelo	07/03/2023
Última Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO DE REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

<a class="btn btn-primary"

href="https://www.manheimtransportatucoche.es/es/transportes/manheim">CALCULA TU TRANSPORTE


Localização

Local Madrid

Dados Inspeção

Localização -
Local Madrid

Fotos Detalhadas



Detalhe : -

Tipo : -

Ampliar imagem : -