



CONDITION REPORT

2021 BMW X2 X2 2.0 SDRIVE20D AUTO 190CV

2021 | 115434 KM | auto | Diesel | 190 hp

Informações Vendedor



5021LMN

Cilindradas	1995 cm3
Lugares	-
Nº Portas	5
Carroceria	-
Cor	A96MINERALWEISS META
CV	190 hp
VIN	WBAYK910205S94792
Inspeção Técnica	
DUA	Não
Ano Modelo	10/02/2021
Última Revisão	-

- ❌ 2ª CHAVE
- ❌ LIVRO DE REVISÕES
- ✅ IVA
- ❌ Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

CALCULA TU TRANSPORTE

Localização

Local

-

Madrid

Dados Inspeção


Localização

-

Local

Madrid

Fotos Detalhadas



Detalhe : -

Tipo : -

Ampliar imagem : -