CONDITION REPORT

2021 Mazda CX-5 CX-5 (O)2.2 D 110KW ZENITH SAFETY 2WD 150CV

2021 | 116517 KM | Manual | Diesel | 150 hp

Informações Vendedor

0092LNB

Cilindradas	2191 cm3
Lugares	-
Nº Portas	5
Carroceria	-
Cor	METALIZADA
CV	150 hp
VIN	JMZKF6W1690121697
Inspeção Técnica	
DUA	Não
Ano Modelo	10/03/2021
Última Revisão	-

✗ **2ª CHAVE**

✗ **LIVRO DE REVISÕES**

✓ **IVA**

✗ **Vendido no estado e uso em que se encontra**

Equipamento

Notas Públicas

CALCULA TU TRANSPORTE

Dados Inspeção

Localização	-
Local	Madrid

Dados Inspeção

Localização	-
Local	Madrid

Fotos Detalhadas

Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -