



CONDITION REPORT

2021 Mazda CX-5 CX-5 (O)2.2 D 110KW ZENITH SAFETY 2WD
150CV

2021 | 116517 KM | Manual | Diesel | 150 hp

Informações Vendedor

0092LNB

Cilindradas	2191 cm3
Lugares	-
Nº Portas	5
Carroceria	-
Cor	METALIZADA
CV	150 hp
VIN	JMZKF6W1690121697
Inspeção Técnica	
DUA	Não
Ano Modelo	10/03/2021
Última Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO DE REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

CALCULA TU TRANSPORTE

Localização

Local

Madrid

Dados Inspeção


Localização

-

Local

Madrid

Fotos Detalhadas



Detalhe : -

Tipo : -

Ampliar imagem : -