



CONDITION REPORT

2019 BMW X1 X1 SDRIVE18D 150CV

2019 | 108851 KM | Manual | Diesel | 150 hp

Informações Vendedor



7769KVC

Cilindradas	1995 cm3
Lugares	-
Nº Portas	5
Carroceria	-
Cor	yellow
CV	150 hp
VIN	WBAJH51050EK94231
Inspeção Técnica	
DUA	Não
Ano Modelo	05/03/2019
Última Revisão	-



2ª CHAVE




LIVRO DE REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

CALCULA TU TRANSPORTE

Localização

Local

-

Madrid

Dados Inspeção


Localização

-

Local

Madrid

Fotos Detalhadas



Detalhe : -

Tipo : -

Ampliar imagem : -