



CONDITION REPORT

2020 HYUNDAI TUCSON TUCSON 1.6 CRDI 100KW 48V
STYLE DT 2WD 136CV

2020 | 92938 KM | Manual | | 136 hp

Informações Vendedor

9268LGK

Cilindradas	1598 cm3
Lugares	-
Nº Portas	5
Carroceria	-
Cor	POLAR WHITE
CV	136 hp
VIN	TMAJ3817GLJ044804
Inspeção Técnica	
DUA	Não
Ano Modelo	22/05/2020
Última Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO DE REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

CALCULA TU TRANSPORTE

Localização

Local

Madrid

Dados Inspeção


Localização

-

Local

Madrid

Fotos Detalhadas



Detalhe : -

Tipo : -

Ampliar imagem : -