



CONDITION REPORT

2024 Mini Cooper 5-puertas (F55) Cooper 5-puertas (F55)
100CV

2024 | 20287 KM | auto | Gasolina | 100 kw

Informações Vendedor



3775MNY

Cilindradas	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroceria	-
Cor	Chili Red
CV	100 kw
VIN	WMW31DK0102V41350
Inspeção Técnica	
DUA	Não
Ano Modelo	13/03/2024
Última Revisão	-



2ª CHAVE




LIVRO DE REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO

Localização
Local


-
Madrid

Dados Inspeção

Localização
Local

-
Madrid

Fotos Detalhadas



Detalhe : -

Tipo : -

Ampliar imagem : -