




CONDITION REPORT

2024 BMW X1 xDrive30e (U11) X1 xDrive30e (U11) 240CV

2024 | 11245 KM | auto | Gasolina | 240 kw

Informações Vendedor



5680MNZ

Cilindradas	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroceria	-
Cor	Phytonic Blau Metallic
CV	240 kw
VIN	WBA31EF0905Y84258
Inspeção Técnica	
DUA	Não
Ano Modelo	15/03/2024
Última Revisão	-

- 2ª CHAVE
- LIVRO DE REVISÕES
- IVA
- Vendido no estado e uso em que se encontra

Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção


POSIBILIDAD EXTRA VIO FT
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO

Localização	-
Local	Madrid


Dados Inspeção

Localização	-
Local	Madrid


Fotos Detalhadas



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -