



CONDITION REPORT

2019 BMW i BMW i3 (I01) BMW i3 (I01) 125CV








2019 | 102617 KM | auto | electric | 125 kw

Informações Vendedor



0267KYN

Cilindradas	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroceria	-
Cor	Fluid Black con detalles BMW i Blau
CV	125 kw
VIN	WBY8P210707E07749
Inspeção Técnica	
DUA	Não
Ano Modelo	28/06/2019
Última Revisão	-
2ª CHAVE	
LIVRO DE REVISÕES	
IVA	
Vendido no estado e uso em que se encontra	



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE
GESTORIA
<a
href="http://soportemanheim.es/E/0267KYN.htm"
target="_blank">CLICK AQUÍ PARA VER
EL EQUIPAMIENTO
COMPLETO


Localização
Local

-
Madrid


Dados Inspeção

Localização
Local -
Madrid

Fotos Detalhadas



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -