



CONDITION REPORT

2023 BMW iX1 xDrive30 (U11) iX1 xDrive30 (U11) 200CV

2023 | 15013 KM | auto | electric | 200 kw

Informações Vendedor



9603MKB

Cilindradas	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroceria	-
Cor	white
CV	200 kw
VIN	WBY61EF0105X49001

Inspeção Técnica

DUA	Não
Ano Modelo	30/08/2023
Última Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO DE REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO

Localização
Local


-
Madrid

Dados Inspeção


Localização
Local

-
Madrid

Fotos Detalhadas



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -