



CONDITION REPORT

2021 FIAT DOBLO DOBLO CARGO Cargo SX 1.3 Mjet 70 kW
(95 CV)

2021 | 98214 KM | Manual | Diesel |

Informações Vendedor



3418LMV

Cilindradas	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroceria	-
Cor	Blanco
CV	-
VIN	ZFA26300006T07620
Inspeção Técnica	
DUA	Não
Ano Modelo	25/02/2021
Última Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO DE REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento	Notas Públicas	Dados Inspeção	
	-	Localização Local	- Madrid

Dados Inspeção

Localização	-
Local	Madrid

Fotos Detalhadas



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -