



CONDITION REPORT

2021 Citroen JUMPER Citroen Jumper BlueHDi 103KW
(140CV) Furgón 35L3H2 CV

2021 | 104583 KM | Manual | Diesel |

Informações Vendedor



0041LSZ

Cilindradas	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroceria	-
Cor	Blanco Hielo (opaco)
CV	-
VIN	VF7YCBNFC12S94175
Inspeção Técnica	
DUA	Não
Ano Modelo	24/09/2021
Última Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO DE REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção


IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Tecnico) PARA MÁS FOTOS + COMPROBAR POSIBLES DAÑOS + INFORMACIÓN ADICIONAL

Localização -
Local Madrid


Dados Inspeção

Localização -
Local Madrid

Fotos Detalhadas



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -