



CONDITION REPORT

2021 BMW 318d Touring (G21) 318d Touring (G21) 110CV

2021 | 119621 KM | auto | Diesel | 110 kw

Informações Vendedor



3860LNK

Cilindradas	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroceria	-
Cor	BMW Individual Tanzanite Blue metallic
CV	110 kw
VIN	WBA6L310X0FL10636
Inspeção Técnica	
DUA	Não
Ano Modelo	29/03/2021
Última Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO DE REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO


Localização
Local

Madrid-ES34
Madrid

Dados Inspeção

Localização Madrid-ES34
Local Madrid

Fotos Detalhadas



Detalhe : -

Tipo : -

Ampliar imagem : -