



CONDITION REPORT

2020 BMW 116d (F40) 116d (F40) 85CV



2020 | 102369 KM | auto | Diesel | 85 kw

Informações Vendedor



5142LFX

| | |
|--|-------------------|
| Cilindradas | - |
| Lugares | - |
| Nº Portas | - |
| Carroceria | - |
| Cor | grey |
| CV | 85 kw |
| VIN | WBA7M710007F22712 |
| Inspeção Técnica | |
| DUA | Não |
| Ano Modelo | 28/02/2020 |
| Última Revisão | - |
| 2ª CHAVE | |
| LIVRO DE REVISÕES | |
| IVA | |
| Vendido no estado e uso em que se encontra | |



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO

Localização
Local


Madrid-ES34
Madrid

Dados Inspeção

Localização
Madrid-ES34

Local
Madrid


Fotos Detalhadas



Detalhe : -

Tipo : -

Ampliar imagem : -



Detalhe : -

Tipo : -

Ampliar imagem : -