



# CONDITION REPORT

2024 BMW X1 xDrive20d (U11) X1 xDrive20d (U11) 110CV



2024 | 25177 KM | auto | Diesel | 110 kw

Informações Vendedor



**6408MNZ**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Cilindradas                                | -                 |
| Lugares                                    | -                 |
| Nº Portas                                  | -                 |
| Carroceria                                 | -                 |
| Cor  | Spacesilber       |
| CV   | 110 kw            |
| VIN  | WBA41EG0405Y87619 |
| Inspeção Técnica                           |                   |
| DUA  | Não               |
| Ano Modelo                                 | 15/03/2024        |
| Última Revisão                             | -                 |
| 2ª CHAVE                                   |                   |
| LIVRO DE REVISÕES                          |                   |
| IVA  |                   |
| Vendido no estado e uso em que se encontra |                   |



## Equipamento

## Notas Públicas

## Dados Inspeção

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT<BR><a href="http://soportemanheim.es/E/6408MNZ.htm" target="\_blank">CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO</a>

**Localização**  
**Local**


Valencia-ES28  
Madrid

## Dados Inspeção


**Localização**  
**Local**

Valencia-ES28  
Madrid


## Fotos Detalhadas




Detalhe : -  
Tipo : -  
Ampliar imagem : -



Detalhe : -  
Tipo : -  
Ampliar imagem : -



Detalhe : -  
Tipo : -  
Ampliar imagem : -



Detalhe : -  
Tipo : -  
Ampliar imagem : -



Detalhe : -  
Tipo : -  
Ampliar imagem : -