



CONDITION REPORT

2019 Peugeot 308 5p Style BlueHDi 75KW (100CV) 100CV

2019 | 83767 KM | Manual | Diesel | 100 hp

Informações Vendedor



3379KXW

Cilindradas	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroceria	-
Cor	Gris platinun
CV	100 hp
VIN	VF3LBYHYPKS236370
Inspeção Técnica	
DUA	Não
Ano Modelo	11/06/2019
Última Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO DE REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção


IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Tecnico) PARA COMPROBAR POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN ADICIONAL

Localização -
Local Madrid

Dados Inspeção

Localização -
Local Madrid

Fotos Detalhadas



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -