



# CONDITION REPORT

2020 DS DS 3 CROSSBACK BlueHDi 73 kW Manual SO CHIC  
100CV

2020 | 137223 KM | Manual | Diesel | 100 hp

Informações Vendedor



7841LLC

Cilindradas	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroceria	-
Cor	Blanco
CV	100 hp
VIN	VR1UCYHYJLW026401
Inspeção Técnica	
DUA	Não
Ano Modelo	23/11/2020
Última Revisão	-



2ª CHAVE




LIVRO DE REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



### Equipamento

### Notas Públicas

### Dados Inspeção

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN  
(Informe Técnico) PARA COMPROBAR  
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN  
ADICIONAL

**Localização** -  
**Local** Madrid

### Dados Inspeção

**Localização** -  
**Local** Madrid

### Fotos Detalhadas



**Detalhe** : -  
**Tipo** : -  
**Ampliar imagem** : -